

RS 17-2/P
30.7 m projiziert

0.7 m projiziert

488.80

483.04

482.66

a

b

c



PROJEKTBSCHREIBUNG

Auf der Südostseite, an der Ecke Langmauerstrasse / Scheuchzerstrasse ist die Sanierung des Spielplatzes der Siedlung vorgesehen. Grund dafür sind immer wieder auftretende Vernässungen.

UNSERE LEISTUNGEN

- Baugrunduntersuchung mit Ramm- und Rammkernsondierungen, Messung des Hangwasserspiegels
- Geotechnischer Bericht mit Empfehlungen zur Fundation und Baugrubenabschluss
- Entnahme von Bodenproben (Ober- und Unterboden) im Bereich des Spielplatzes und Untersuchung auf chemische Belastungen; Empfehlungen für die Sanierung und dauerhafte Entwässerung
- Schadstoffuntersuchung der bestehenden Gebäude, insbesondere auf Asbest und PCB (Polychlorierte Biphenyle)
- Erstellen eines Vorgehens- und Entsorgungskonzept (Gebäude, Boden und Hinterfüllungen)

AUSFÜHRUNGSPERIODE

2017 - 2018

AUFTRAGGEBER

Baugenossenschaft Oberstrass, Winterthurerstrasse 123, 8006 Zürich